

序號	BS-000001
地區	中西區
地址	堅道 43-45號側巷
主要問題	後巷衛生問題

改善前



改善後 (拍攝於2025年2月)



於2025年3月從衛生黑點名單剔除

序號	BS-000002
地區	中西區
地址	士丹利街10-12號後巷及側巷
主要問題	後巷衛生問題

改善前



改善後 (拍攝於2025年2月)



於2025年3月從衛生黑點名單剔除

序號	BS-000003
地區	中西區
地址	五桂坊一帶
主要問題	後巷衛生問題

改善前



改善後 (拍攝於2025年2月)



於2025年3月從衛生黑點名單剔除

序號	BS-000005
地區	中西區
地址	西環卑路乍街85號地鋪
主要問題	店鋪阻街

改善前



改善後 (拍攝於2025年2月)



於2025年3月從衛生黑點名單剔除

序號	BS-000006
地區	中西區
地址	西環德輔道西224-226號地鋪(正街交界)
主要問題	店鋪阻街

改善前



改善後 (拍攝於2025年2月)




於2025年3月從衛生黑點名單剔除

序號	BS-000008
地區	中西區
地址	山道與保德街交界
主要問題	非法棄置垃圾

改善前



改善後 (拍攝於2025年2月)




於2025年3月從衛生黑點名單剔除

序號	BS-000009
地區	中西區
地址	屈地街兒童遊樂場一帶
主要問題	環境衛生問題

改善前



改善後 (拍攝於2025年2月)



於2025年3月從衛生黑點名單剔除

序號	BS-000010
地區	中西區
地址	干諾道西162-164A號昌寧大廈後巷
主要問題	後巷衛生問題

改善前




改善後 (拍攝於2025年2月)



於2025年3月從衛生黑點名單剔除

序號	BS-000011
地區	中西區
地址	德輔道西259-269號銀行大廈旁至正街14號整段小巷
主要問題	後巷衛生問題

改善前



改善後 (拍攝於2025年2月)




於2025年3月從衛生黑點名單剔除

序號	BS-000012
地區	中西區
地址	卑路乍街113號南山樓至163號聚賢逸居後巷
主要問題	後巷衛生問題

改善前



改善後 (拍攝於2025年2月)



於2025年3月從衛生黑點名單剔除

序號	BS-000013
地區	中西區
地址	厚和街1號大德樓至52號厚和大廈後巷
主要問題	後巷衛生問題

改善前



改善後 (拍攝於2025年2月)




於2025年3月從衛生黑點名單剔除

序號	BS-000015
地區	中西區
地址	上亞厘畢道的行人隧道牆身
主要問題	塗鴉

改善前




改善後 (拍攝於2025年2月)




於2025年3月從衛生黑點名單剔除

序號	BS-000016
地區	中西區
地址	德輔道中232號附近
主要問題	棄置建築廢料

改善前



改善後 (拍攝於2025年2月)



於2025年3月從衛生黑點名單剔除

序號	BS-000017
地區	中西區
地址	薄扶林道近燈柱LP15004
主要問題	棄置建築廢料

改善前




改善後 (拍攝於2025年2月)



於2025年3月從衛生黑點名單剔除

序號	BS-000018
地區	中西區
地址	堅尼地城龍華下街
主要問題	渠管及水浸問題

改善前




改善後 (拍攝於2025年2月)



於2025年3月從衛生黑點名單剔除

序號	BS-000019
地區	中西區
地址	中環9號及10號公眾碼頭附近一帶公眾地方
主要問題	噪音及阻街問題

改善前



改善後 (拍攝於2025年2月)




於2025年3月從衛生黑點名單剔除

序號	BS-000020
地區	中西區
地址	伊利近街附近一帶公眾地方
主要問題	環境衛生問題

改善前



改善後 (拍攝於2025年2月)




於2025年3月從衛生黑點名單剔除

序號	BS-000021
地區	中西區
地址	羅便臣道30-32及34號中間的樓梯
主要問題	環境衛生問題

改善前




改善後 (拍攝於2025年2月)



於2025年3月從衛生黑點名單剔除

序號	BS-000022
地區	中西區
地址	卜公花園與太平山街之間後巷
主要問題	環境衛生問題

改善前



改善後 (拍攝於2025年2月)



於2025年3月從衛生黑點名單剔除

序號	BS-000023
地區	中西區
地址	西摩道由63號至堅道花園出入口
主要問題	環境衛生問題

改善前



改善後 (拍攝於2025年2月)




於2025年3月從衛生黑點名單剔除

序號	BS-000024
地區	中西區
地址	羅便臣道衛城坊及西摩臺2號至衛城坊一帶
主要問題	環境衛生問題

改善前




改善後 (拍攝於2025年2月)



於2025年3月從衛生黑點名單剔除

序號	BS-000025
地區	中西區
地址	東來里
主要問題	環境衛生問題

改善前



改善後 (拍攝於2025年2月)



於2025年3月從衛生黑點名單剔除

序號	BS-000026
地區	中西區
地址	亞厘架巷
主要問題	環境衛生問題

改善前



改善後 (拍攝於2025年2月)



於2025年3月從衛生黑點名單剔除

序號	BS-000027
地區	中西區
地址	樓梯街
主要問題	環境衛生問題

改善前




改善後 (拍攝於2025年2月)



於2025年3月從衛生黑點名單剔除

序號	BS-000028
地區	中西區
地址	皇后大道西250號至豐景閣與第一街27號至嘉盛閣中間的後巷
主要問題	環境衛生問題

改善前




改善後 (拍攝於2025年2月)




於2025年3月從衛生黑點名單剔除

序號	BS-000029
地區	中西區
地址	正街及德輔道西交界
主要問題	環境衛生問題

改善前



改善後 (拍攝於2025年2月)



於2025年3月從衛生黑點名單剔除

序號	BS-000030
地區	中西區
地址	美暉大廈及卑路乍街99-111號交界的後巷
主要問題	環境衛生問題

改善前



改善後 (拍攝於2025年2月)



於2025年3月從衛生黑點名單剔除

序號	BS-000031
地區	中西區
地址	士美菲路(科士街至卑路乍街段)
主要問題	環境衛生問題

改善前



改善後 (拍攝於2025年2月)




於2025年3月從衛生黑點名單剔除

序號	BS-000032
地區	中西區
地址	西安里休憩花園附近位置
主要問題	環境衛生問題

改善前




改善後 (拍攝於2025年2月)



於2025年3月從衛生黑點名單剔除

序號	BS-000033
地區	中西區
地址	西康里(海都樓與明珠閣、城暉大廈、龍翔花園之間的後巷)
主要問題	環境衛生問題

改善前



改善後 (拍攝於2025年2月)



於2025年3月從衛生黑點名單剔除

序號	BS-000034
地區	中西區
地址	卑路乍街(士美菲路至爹核士街段)
主要問題	環境衛生問題

改善前



改善後 (拍攝於2025年2月)



於2025年3月從衛生黑點名單剔除

序號	BS-000035
地區	中西區
地址	仁壽里
主要問題	後巷衛生問題

改善前



改善後 (拍攝於2025年2月)



於2025年3月從衛生黑點名單剔除

序號	BS-000036
地區	中西區
地址	萬宜里
主要問題	後巷衛生問題

改善前



改善後 (拍攝於2025年2月)



於2025年3月從衛生黑點名單剔除

序號	BS-000037
地區	中西區
地址	羅便臣道34號低層地下內街(摩羅廟交加街入口)
主要問題	後巷衛生問題

改善前




改善後 (拍攝於2025年2月)



於2025年3月從衛生黑點名單剔除

序號	BS-000038
地區	中西區
地址	德己立街58-62號側橫巷
主要問題	後巷衛生問題

改善前



改善後 (拍攝於2025年2月)



於2025年3月從衛生黑點名單剔除

序號	BS-000039
地區	中西區
地址	嘉咸街41-43號天安城商業大廈側後巷
主要問題	後巷衛生問題

改善前



改善後 (拍攝於2025年2月)



於2025年3月從衛生黑點名單剔除

序號	BS-000040
地區	中西區
地址	皇后街28-30號側橫巷
主要問題	後巷衛生問題

改善前



改善後 (拍攝於2025年2月)



於2025年3月從衛生黑點名單剔除

序號	BS-000041
地區	中西區
地址	機利文新街22-24號側後巷
主要問題	後巷衛生問題

改善前




改善後 (拍攝於2025年2月)



於2025年3月從衛生黑點名單剔除

序號	BS-000042
地區	中西區
地址	兩儀坊9號後巷
主要問題	後巷衛生問題

改善前



改善後 (拍攝於2025年2月)



於2025年3月從衛生黑點名單剔除

序號	BS-000043
地區	中西區
地址	永吉街29-35號恒豐大廈側橫巷
主要問題	後巷衛生問題

改善前



改善後 (拍攝於2025年2月)



於2025年3月從衛生黑點名單剔除

序號	BS-000044
地區	中西區
地址	西邊街38號後巷
主要問題	後巷衛生問題

改善前




改善後 (拍攝於2025年2月)



於2025年3月從衛生黑點名單剔除

序號	BS-000045
地區	中西區
地址	和合街及日富里之間後巷
主要問題	後巷衛生問題

改善前



改善後 (拍攝於2025年2月)



於2025年3月從衛生黑點名單剔除

序號	BS-000046
地區	中西區
地址	卑路乍街109號
主要問題	後巷衛生問題

改善前




改善後 (拍攝於2025年2月)




於2025年3月從衛生黑點名單剔除

序號	BS-000047
地區	中西區
地址	屈地街24號地下；屈地街兒童遊樂場四周；屈地街10號
主要問題	後巷衛生問題

改善前




改善後 (拍攝於2025年2月)




於2025年3月從衛生黑點名單剔除

序號	BS-000048
地區	中西區
地址	水街5號側巷
主要問題	後巷衛生問題

改善前



改善後 (拍攝於2025年2月)




於2025年3月從衛生黑點名單剔除

序號	BS-000049
地區	中西區
地址	北街14號
主要問題	後巷衛生問題

改善前




改善後 (拍攝於2025年2月)




於2025年3月從衛生黑點名單剔除

序號	BS-000050
地區	中西區
地址	半山行人電梯干德道出口附近及旁樓梯
主要問題	野鳥聚集及環境衛生問題

改善前



改善後 (拍攝於2025年2月)




於2025年3月從衛生黑點名單剔除

序號	BS-000051
地區	中西區
地址	卑利街(堅道至羅便臣道)
主要問題	野鳥聚集及環境衛生問題

改善前




改善後 (拍攝於2025年2月)



於2025年3月從衛生黑點名單剔除

序號	BS-000052
地區	中西區
地址	羅便臣道 97 號至 103 號街道
主要問題	野鳥聚集及環境衛生問題

改善前




改善後 (拍攝於2025年2月)



於2025年3月從衛生黑點名單剔除

序號	BS-000053
地區	中西區
地址	寶雲道
主要問題	野鳥聚集及環境衛生問題

改善前



改善後 (拍攝於2025年2月)




於2025年3月從衛生黑點名單剔除

序號	BS-000054
地區	中西區
地址	羅便臣道 (近嘉兆臺開始)至 雅賓利道交界(橋底)
主要問題	野鳥聚集及環境衛生問題

改善前



改善後 (拍攝於2025年2月)



於2025年3月從衛生黑點名單剔除

序號	BS-000055
地區	中西區
地址	旭龢道及克頓道至晨運徑 (赫頓大廈至杏彤苑及消防局)
主要問題	動物糞便問題(狗糞)

改善前



改善後 (拍攝於2025年2月)




於2025年3月從衛生黑點名單剔除

序號	BS-000056
地區	中西區
地址	發興街公園往荷李活道公園樓梯入口位置
主要問題	野鳥聚集及環境衛生問題

改善前



改善後 (拍攝於2025年2月)



於2025年3月從衛生黑點名單剔除

序號	BS-000057
地區	中西區
地址	城隍街
主要問題	動物糞便問題(狗糞)

改善前



改善後 (拍攝於2025年2月)




於2025年3月從衛生黑點名單剔除

序號	BS-000058
地區	中西區
地址	正街(第二至第三街)西營盤街市附近一帶公眾地方
主要問題	野鳥聚集及環境衛生問題

改善前




改善後 (拍攝於2025年2月)




於2025年3月從衛生黑點名單剔除

序號	BS-000059
地區	中西區
地址	常豐里及常豐里休憩處對出之第三街
主要問題	動物糞便問題(狗糞)

改善前




改善後 (拍攝於2025年2月)



於2025年3月從衛生黑點名單剔除

序號	BS-000060
地區	中西區
地址	城西道巴士總站一帶
主要問題	野鳥聚集及環境衛生問題

改善前




改善後 (拍攝於2025年2月)




於2025年3月從衛生黑點名單剔除

序號	BS-000061
地區	中西區
地址	豐物道及前往 1-3 號碼頭行人路
主要問題	野鳥聚集及環境衛生問題

改善前




改善後 (拍攝於2025年2月)




於2025年3月從衛生黑點名單剔除

序號	BS-000062
地區	中西區
地址	士美菲路(堅尼地城站 C 出口至龍華街)
主要問題	野鳥聚集及環境衛生問題

改善前




改善後 (拍攝於2025年2月)




於2025年3月從衛生黑點名單剔除

序號	BS-000063
地區	中西區
地址	吉席街花園
主要問題	野鳥聚集及環境衛生問題

改善前




改善後 (拍攝於2025年2月)



於2025年3月從衛生黑點名單剔除

序號	BS-000064
地區	中西區
地址	堅尼地城小巴總站一帶
主要問題	野鳥聚集及環境衛生問題

改善前



改善後 (拍攝於2025年2月)



於2025年3月從衛生黑點名單剔除

序號	BS-000065
地區	中西區
地址	西環邨東苑台地下泵房附近
主要問題	蚊患問題

改善前



改善後 (拍攝於2025年2月)



於2025年3月從衛生黑點名單剔除